

Informazioni e precauzioni per l'uso.


Non applicare mai un qualsiasi voltaggio (effettuando ad esempio un'incisione con una penna elettrica) su alcuna delle parti del calibro: pericolo di danneggiamento del circuito.

Si prega di rimuovere la batteria nel caso in cui lo strumento rimanga inutilizzato per un lungo periodo.

Prima dell'utilizzo del calibro pulire le superfici di misurazione.

Nessuna parte dello strumento (etichetta posteriore, etichetta della scala, bloccaggio, corsoio, viti, ecc.) deve essere smontata dallo strumento, fatta eccezione per il coperchio batteria: diversamente potrebbero verificarsi imprecisioni nelle misurazioni.

Caratteristiche tecniche




- 1. Becchi per interni
- 2. Conversione mm/pollici
- 3. Vite di bloccaggio
- 4. Display LCD
- 5. Becchi per esterni
- 6. Tasto On/Off
- 7. Tasto ZERO
- 8. Coperchio batteria
- 9. Asta di misura
- 10. Piani per misura di spallamento




Istruzioni per l'uso

- 1) Il nonio può essere mosso solo dopo aver sbloccato la vite di bloccaggio 3.
- 2) Pulire accuratamente lo strumento dal liquido di lubrificazione ed antiossidamento.
- 3) Chiudere i becchi e premere il tasto On/Off e quindi il tasto ZERO per azzerare lo strumento.
- 4) Selezionare con l'apposito tasto 2 la misurazione in mm o pollici.
- 5) Procedere alle misurazioni come illustrato ai punti A,B,C,D.


A = Misura per interni




B = Misura per esterni



C = Misura di profondità



D = Misura di spallamento



Problemi e soluzioni

Errore	Possibile causa	Soluzione
Display LCD lampeggia	Batteria scarica	Sostituzione batteria
Display spento	Batteria scarica	Sostituzione batteria
	Contatti batteria sporchi	Pulire contatti batteria
Display non conteggia	Problemi al circuito elettronico	Togliere la batteria per un minuto e inserirla nuovamente